İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI
YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

2. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi'nin teknik elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ BİYOMEDİKAL BİRİMİ	**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ**	Tarih Revizyon Sayfa	17/09/2026 00 1 / 2

Sıra	Yedek Parça Adı	Adet	Cihaz/Ürün/ Sistem Adı	Demirbaş No	Konum	Cihazın Marka, Model ve Seri No
1	SpO2 ara kablo	2	Polisomnografi (Uyku takip cihazı)	253.3.5/13/705914	Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı	Respironics Alice 6 100929

1. TESLİMAT ve GARANTİ

1.1. Kullanılan yedek parçalar yeni ve kullanılmamış parça olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.
1.2. Kullanılan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmek zorundadır.
1.3. Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılamaz.
1.4. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirini almak zorundadır.
1.5. Kullanılan yedek parça cihazda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.
1.6. Teslimat sonunda, cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.
1.7. Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
1.8. Yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetler, İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi teknik elemanlarının gözetiminde yapılır. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü'nün gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Esen KIYAN Dip. Tes. No: 57327 Göğüs Hastalıkları Uzmanı	İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Züleyha BİNGÖL Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Diş. Tescil No: 155745	İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nigar Güler OKUMUŞ Diş. Tescil No: 64767 Göğüs Hastalıkları Uzmanı A.B.D. Başkanı

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Yukarıda belirtilen parçanın cihaz ile birebir uyumlu olması ve sorunsuz çalışması gerekmektedir.

KONTROL (Adı/Soyadı/İmza)	ONAY (BK) (Kaşe/İmza)
Mustafa GÖRGÜLÜ Biyomedikal Teknikeri İstanbul Tıp Fakültesi	Abdulkadir ER Biyomedikal Sorumlusu

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Esen KAYAN Dip. Tes. No: 57327 Göğüs Hastalıkları Uzmanı	İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Züleyha BİNGÖL Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dip. Tescil No: 105745	İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nurcan Yeter OKUMUŞ Dip. Tes. No: 54767 Göğüs Hastalıkları Uzmanı A.B.D. Başkanı

T. C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Hastanesi
Biyomedikal Birimi

BAKIM ONARIM ve YEDEK PARÇA İSTEMİ GEREKÇELİ RAPOR FORMU

Anabilim Dalı / Bilimdalı	Göğüş Hastalıkları / Uyku Laboratuvarı
Cihazın Adı	Polisomnografi (Uyku Takip Cihazı)
Cihazın Marka, Model, Seri No	Respironics / Alice 6 / 100929
Cihazın Demirbaş Numarası	253.3.5/13/705014
Cihazın Alındığı Tarih veya Yaşı	2013
Cihazın Alım Şekli	ihale
Cihazın Güncel Fiyatı	500.000
Cihazın Kullanıcı Sayısı	Birim Personelleri
Bölüm / Hastanede Cihaz Sayısı	3
Cihazın Arıza Geçmişi	Cihazın kayıtlı arıza geçmişi bulunmamaktadır.
Cihazın Arıza Nedeni	Cihazın saturasyon ara kablosunda kopukluk tespit edilmiştir.

Hazırlayan

Adı / Soyadı :

İmza :

Mustafa GÖRGÜLÜ
Biyomedikal Teknikeri
İstanbul Tıp Fakültesi